



Концерн Nissan отзывает 7842 внедорожника Infiniti JX35, произведенных в период с 15 февраля 2012 г. по 22 июня 2012 г., из-за ошибок при сборке, повлекших сбой в работе датчика топлива, сообщается в документе Национального агентства по безопасности дорожного движения США.

Предположительно, во время сборки трубка подачи топлива могла быть неправильно расположена в топливном баке, в результате чего уровень горючего на датчике топлива не понижается по мере его использования.

Все отзывающиеся автомобили зарегистрированы на территории США. Специалисты Nissan уведомят владельцев машин о неисправности и бесплатно проведут ремонтные работы.