



General Motors отзывает 4304 автомобиля Chevrolet Malibu Eco, произведенных в период с 24 октября 2011 года по 31 марта 2012-го. В этих проданных в США машинах обнаружена ошибка программы модуля, контролирующего раскрытие подушек безопасности. Дефект был выявлен самим автопроизводителем во время тестов, включавших жесткие маневры: как оказалось, при особенно резких поворотах у этих автомобилей срабатывать потолочная подушка безопасности. Как было выявлено при дальнейшем расследовании, в редких ситуациях эта же ошибка может дать обратный эффект, в результате чего подушки безопасности и преднатяжитель ремня могут не сработать при аварии.

Сообщений об авариях или травмах, связанных с этим дефектом, не поступало. Владельцы подпавших под отзыв автомобилей получают соответствующие уведомления. Устранение неисправности будет проводиться бесплатно в гарантийных сервис-центрах.